

## TW-EAV510 OHJELMISTON PÄIVITYSOHJE

- HUOM! Päivitys tulee tehdä Ethernet-kaapelin kautta, **ei langattoman verkon kautta**.
  - Irrota TW-EAV510 laitteesta mahdolliset muut laitteet päivityksen ajaksi.
  - Päivityksen jälkeen ei voi käyttää aiemman ohjelmistoversion config-tiedostoja (asetustiedostoja)
  - Päivitys tulee tehdä Chrome- tai IE-selaimella
1. Kytetään Ethernet-kaapeli tietokoneen ja laitteen **LAN2-portin** välille
  2. Ladataan ohjelmistokoodi [www.telewell.fi](http://www.telewell.fi) TW-EAV510 tuotteen ohjelmiston päivitys -välilehdeltä. Tiedosto on zip-muodossa ja se pitää purkaa ennen päivitystä. Puretun päivitystiedoston muoto on .fw.
  3. Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan nettiselaimella osoitteessa 192.168.0.254 (oletus)
  4. Käyttäjätunnus ja salasana ovat admin ja admin (oletus)
  5. Siirrytään kohtaan Management -> Update Software (Hallinta / Päivitä ohjelmisto)
    - o Klikataan "valitse tiedosto" -painiketta ja valitaan oikea päivitystiedosto
    - o Klikataan "Update Software (Päivitä ohjelmisto)" -painiketta

### Tools -- Update Software

Step 1: Obtain an updated software image file from your ISP.

Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your Broadband Router will reboot.

Software File Name:  Ei valittua tiedostoa

- o Odotetaan, että päivitys käynnistyy ja laite päivittyy
6. Päivityksen jälkeen laitteen hallintaohjelmisto on oletuksena suomenkielinen
  7. Kun laite on päivittynyt, **pitää laitteelle ajaa vielä tehdasasetukset**
    - o Siirrytään kohtaan Hallinta / Asetukset / Palauta tehdasasetuksille
    - o Klikataan Palauta tehdasasetukset -painiketta ja odotetaan, että laite palautuu tehdasasetuksille

### Työkalut -- Palauta tehdasasetukset

Palauta laite tehdasasetuksille.

- o Tämän jälkeen laite on valmis käytettäväksi