

TW-EAV510 v2 OHJELMISTOPÄIVITYS

- HUOM! Päivitys tulee tehdä Ethernet-kaapelin kautta, **ei langattoman verkon kautta**.
 - Irrota TW-EAV510 laitteesta mahdolliset muut laitteet päivityksen ajaksi.
 - Päivityksen jälkeen ei voi käyttää aiemman ohjelmistoversion config-tiedostoja (asetustiedostoja)
 - Päivitys tulee suorittaa Chrome- tai IE-selaimella
1. Kytetään Ethernet-kaapeli tietokoneen ja laitteen **LAN2-portin** välille
 2. Ladataan www.telewell.fi laitteen omalta alueelta ohjelmiston päivitys -välilehdeltä päivitystiedosto. Tiedosto on zip-muotoinen, se pitää purkaa tietokoneelle ennen päivityksen suorittamista.
 3. Kirjaututaan laitteen hallintaohjelmaan osoitteessa 192.168.0.254 (admin/admin)
 4. Valitaan kohta Asetukset / Järjestelmä / Ohjelmistopäivitys
 5. "Käynnistä laite käyttäen" -kohtaan valitaan tehdasasetuksia-valinta
 6. "Uusi ohjelmistopaketti" -kohdassa klikataan "valitse tiedosto" -> valitaan ohjelmistopäivitys, joka on ladattu ja purettu tietokoneelle (.bfw-päätteinen tiedosto)

Ohjelmistopäivitys

Voit päivittää laiteohjelmiston.

Päivityksen jälkeen, anna laitteesi käynnistyä ja valitse käytätkö tehdasasetuksia vai nykyisiä asetuksia.

Käynnistä laite käyttäen

Tehdasasetuksia

Nykyisiä asetuksia

Uusi ohjelmistopaketti

7. Klikataan "päivitys"-painiketta, päivitys lähtee käyntiin.
8. Laitetta ei saa sammuttaa päivityksen aikana, odota päivityksen valmistumista tekemättä mitään.
9. Päivitys voi kestää useamman minuutin (5-10 minuuttia). Laite on valmis vasta, kun se on käynnistynyt kaksi kertaa uudelleen ja laitteen hallintaohjelma vastaa (Päivityksen jälkeen laitteen hallinnan ulkoasu muuttuu)
10. Tämän jälkeen ajetaan vielä kertaalleen tehdasasetukset kohdasta Hallinta / Asetukset / Palauta tehdasasetuksille